


SCHEDA

54

DATI IDENTIFICATIVI

Comune	Vigarano Mainarda	
Località	Vigarano Mainarda	
Indirizzo	Via Pasta, 55	
Denominazione	Corte La Colombarina	
Dati catastali	Foglio	Mappale/i
	21	41
Foglio C.T.R.	185102	
Inquadramento planimetrico		
Oggetto	Ortofoto della corte rurale	

ASSETTO PIANIFICATORIO: IL TERRITORIO

Unità di Paesaggio
Ambiti territoriali

U.d.P. delle Valli del Reno
Zona E1 - Zona produttiva agricola normale

CONFIGURAZIONE DEL SITO

Livello
Classificazione
Configurazione planimetrica
Numero di edifici censiti
Ripresa n.1

Bene complesso
A
Corte ad aggregazione lineare
2



Oggetto

Vista panoramica della corte

FABBRICATI

Dati

fabbricato 1 / 2

Tipologia edilizia	Tipologia non codificata
Uso attuale	Residenziale Servizi pubblici o di uso pubblico Artigianale / produttivo Agricolo Turistico / ricettivo
X	Nessuno Da verificare
Stato di conservazione	Buono Medio
X	Pessimo Rudere Demolito
Tipologia strutturale	Struttura continua
Materiali dell'involucro	Muratura intonacata e tinteggiata
Conformazione della copertura	Copertura mista a falde simmetriche

Assetto pianificatorio

fabbricato 1 / 2

Interventi ammessi	X MO - Manutenzione ordinaria X MS - Manutenzione straordinaria RS - Restauro scientifico X RRC - Restauro e risanamento conservativo D - Demolizione RE - Ristrutturazione edilizia
Usi ammessi	AG.1 - AG.2 - AG.7 - AG.8 - U.1 - U.2 - U.5 - U.6 - U.11

Documentazione fotografica

fabbricato 1 / 2

Ripresa n. 1



Oggetto

Fabbricato 1: Tipologia non codificata

Ripresa n. 2



Oggetto

Fabbricato 1: Tipologia non codificata

Ripresa n. 3



Oggetto

Fabbricato 1: Tipologia non codificata

Ripresa n. 4



Oggetto

Fabbricato 1: Tipologia non codificata



Dati

fabbricato 2 / 2

Tipologia edilizia	Rustico con stalla in asse e copertura a capanna
Uso attuale	Residenziale Servizi pubblici o di uso pubblico Artigianale / produttivo Agricolo Turistico / ricettivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno Da verificare
Stato di conservazione	Buono Medio
	<input checked="" type="checkbox"/> Pessimo Rudere Demolito
Tipologia strutturale	Struttura ad elementi puntiformi
Materiali dell'involucro	Muratura faccia a vista
Conformazione della copertura	Copertura a capanna a falde simmetriche

Assetto pianificatorio

fabbricato 2 / 2

Interventi ammessi	<input checked="" type="checkbox"/> MO - Manutenzione ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> MS - Manutenzione straordinaria RS - Restauro scientifico <input checked="" type="checkbox"/> RRC - Restauro e risanamento conservativo D - Demolizione RE - Ristrutturazione edilizia
Usi ammessi	AG.1 - AG.2 - AG.7 - AG.8 - U.1 - U.2 - U.5 - U.6 - U.11

Documentazione fotografica

fabbricato 2 / 2

Ripresa n. 1



Oggetto

Fabbricato 2: Rustico con stalla in asse e copertura a capanna

Ripresa n. 2



Oggetto

Fabbricato 2: Rustico con stalla in asse e copertura a capanna



Ripresa n. 3



Oggetto

Fabbricato 2: Rustico con stalla in asse e copertura a capanna

Ripresa n. 4

