


SCHEDA

95

DATI IDENTIFICATIVI

Comune	Vigarano Mainarda	
Località	Madonna Boschi	
Indirizzo	Via Madonna Boschi, 43	
Denominazione	Corte senza denominazione	
Dati catastali	Foglio	Mappale/i
	38	7
Foglio C.T.R.	185153	
Inquadramento planimetrico		
Oggetto	Ortofoto della corte rurale	

Unità di Paesaggio
Ambiti territoriali

U.d.P. delle Valli del Reno
Zona E1 - Zona produttiva agricola normale

ASSETTO PIANIFICATORIO: IL TERRITORIO

CONFIGURAZIONE DEL SITO

Livello
Classificazione
Configurazione planimetrica
Numero di edifici censiti
Ripresa n.1

Bene complesso
B
Corte ad elementi contrapposti
3

Oggetto

Vista panoramica della corte



FABBRICATI

fabbricato 1 / 3

Dati

Tipologia edilizia	Abitazione prive di loggia a profondità bicellulare
Uso attuale	Residenziale Servizi pubblici o di uso pubblico Artigianale / produttivo Agricolo Turistico / ricettivo <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno Da verificare
Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio Pessimo Rudere Demolito
Tipologia strutturale	Struttura continua
Materiali dell'involucro	Muratura intonacata e tinteggiata
Conformazione della copertura	Copertura a capanna a falde simmetriche

Assetto pianificatorio

fabbricato 1 / 3

Interventi ammessi	<input checked="" type="checkbox"/> MO - Manutenzione ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> MS - Manutenzione straordinaria RS - Restauro scientifico <input checked="" type="checkbox"/> RRC - Restauro e risanamento conservativo D - Demolizione RE - Ristrutturazione edilizia
Usi ammessi	AG.1 - AG.2 - AG.7 - AG.8 - U.1 - U.2 - U.5 - U.6 - U.11



Documentazione fotografica

fabbricato 1 / 3

Ripresa n. 1



Oggetto

Fabbricato 1: Abitazione prive di loggia a profondità bicellulare

Ripresa n. 2



Oggetto

Fabbricato 1: Abitazione prive di loggia a profondità bicellulare



Ripresa n. 3



Oggetto

Fabbricato 1: Abitazione prive di loggia a profondità bicellulare

Ripresa n. 4



Oggetto

Fabbricato 1: Abitazione prive di loggia a profondità bicellulare



Dati

fabbricato 2 / 3

Tipologia edilizia	Tipologia non codificata
Uso attuale	Residenziale Servizi pubblici o di uso pubblico Artigianale / produttivo Agricolo Turistico / ricettivo <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno Da verificare
Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio Pessimo Rudere Demolito
Tipologia strutturale	Struttura continua
Materiali dell'involucro	Muratura intonacata e tinteggiata
Conformazione della copertura	Copertura a capanna a falde simmetriche

Assetto pianificatorio

fabbricato 2 / 3

Interventi ammessi	<input checked="" type="checkbox"/> MO - Manutenzione ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> MS - Manutenzione straordinaria RS - Restauro scientifico <input checked="" type="checkbox"/> RRC - Restauro e risanamento conservativo D - Demolizione RE - Ristrutturazione edilizia
Usi ammessi	AG.1 - AG.2 - AG.7 - AG.8 - U.1 - U.2 - U.5 - U.6 - U.11

Documentazione fotografica

fabbricato 2 / 3

Ripresa n. 1



Oggetto

Fabbricato 2: Tipologia non codificata

Ripresa n. 2



Oggetto

Fabbricato 2: Tipologia non codificata



Ripresa n. 3



Oggetto

Fabbricato 2: Tipologia non codificata

Ripresa n. 4



Oggetto

Fabbricato 2: Tipologia non codificata



Dati

fabbricato 3 / 3

Tipologia edilizia	Proservizi ad un livello a pianta rettangolare e copertura a capanna
Uso attuale	Residenziale Servizi pubblici o di uso pubblico Artigianale / produttivo Agricolo Turistico / ricettivo <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno Da verificare
Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio Pessimo Rudere Demolito
Tipologia strutturale	Struttura continua
Materiali dell'involucro	Muratura faccia a vista
Conformazione della copertura	Copertura a capanna a falde simmetriche

Assetto pianificatorio

fabbricato 3 / 3

Interventi ammessi	<input checked="" type="checkbox"/> MO - Manutenzione ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> MS - Manutenzione straordinaria RS - Restauro scientifico <input checked="" type="checkbox"/> RRC - Restauro e risanamento conservativo D - Demolizione RE - Ristrutturazione edilizia
Usi ammessi	AG.1 - AG.2 - AG.7 - AG.8 - U.1 - U.2 - U.5 - U.6 - U.11



Documentazione fotografica

fabbricato 3 / 3

Ripresa n. 1



Oggetto

Fabbricato 3: Proservizi ad un livello a pianta rettangolare e copertura a capanna

Ripresa n. 2



Oggetto

Fabbricato 3: Proservizi ad un livello a pianta rettangolare e copertura a capanna